# CUIDADOS ESPECIALES NO INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

# Rejillas y quemadores de fundición.

Una larga exposición al agua puede provocar oxidación en los poros tanto de las rejillas como de los quemadores, modificando su color por tratarse de material ferroso con el cual se realiza la fundición. Los quemadores y rejillas expuestos a la llama directa se pueden decolorar por quemarse la pintura EPOXI de los mismos.

## Plancha Bifera teflonada.

La Plancha Bifera que se adiciona a todos los modelos de cocina de la línea Trattoria tienen un tratamiento teflonado, por tal motivo no debe higienizarse con virulanas o elementos similares ni rasparse con ningún metal punzante para que no pierda sus propiedades antiadherentes ni su coloración.

#### Puertas de horno.

No apoyar las bandejas sobre la puerta abierta de los hornos al retirarlas ya que esto puede provocar el vencimiento de las bisagras que poseen las mismas.

#### Vidrios.

El vidrio de los hornos es de alta temperatura resistente hasta 300° de calor. No es resistente a golpes producidos por golpes violento o de otra índole.

### Marcadores de temperatura.

Los pirómetros son bimetálicos e indican valores aproximados de calor por expansión del sistema volviendo a cero por contracción al enfriarse, no siendo exactos los valores que indican.

#### Ladrillos refractarios

Es un tipo de material cerámico que mantiene el calor al que son expuestos durante sus diferentes usos. Es un material rígido y frágil que puede fisurarse o quebrarse por golpes

## Limpieza de exteriores.

Se deben limpiar con paño de algodón o esponja suave embebidos en jabón o detergente, cuando se enfría el gabinete. No se debe usar para la limpieza de estos equipos ningún abrasivo o compuesto químico. Ni esponjas de acero o metálicas, ni ningún otro elemento que raye la textura de la máquina.

